LabMaster10ZI, 10ZI-A	LabMaster9ZI-A	WaveMaster8ZI, 8ZI-A, 8ZI-B	SDA8ZI, 8ZI-A, 8ZI-B	DDA8ZI, 8ZI-A, 8ZI-B	WavePro HD	WavePro7ZI, 7ZI-A	SDA7ZI, 7ZI-A	DDA7ZI, 7ZI-A	MDA8000HD	WaveRunner 8000HD	HDO8000(A)	MDA8000(A)	WaveRunner 8000	WaveRunner 9000	HDO9000	WaveRunner8ZI	WaveRunnerHRO 6ZI	HDO6000(A)(B)	HDO4000(A)	WaveSurfer510	WavePulser 40iX	概要
新製品および新機能																					
X		X		X						X												SDAIII-PAMxソフトウェアをリリース。PAM4測定をサポート
X																						SDAIII-PCIE6ソフトウェアをリリース。PCI Express 6.0 Base Transmitterのテストと計測をサポート
X		X																				SDAIII-PAMxソフトウェアをリリース。USB4バージョン2.0トランスミッターテスト用のPAM3アイダイアグラム、測定、およびTxEQをサポート
X		X																				M4xアナライザ／エクセサイザおよびTF- USB-Cテストクーポンフィクスチャとの併用でUSB4 (r) およびThunderbolt (tm) 用のCrossSync PHY (tm) を提供
				X		X	X			X						X	X					CAN XL TDおよびTDME シンボリックソフトウェア をリリース
機能拡張																						
					X	X	X															ZDプローブシリーズのLEDチャンネルインジケータで5～8チャンネルをサポート
X	X	X	X																			DDRデバッグ：LPDDR4/4XおよびDDR5用コマンドバス・デコードタブのユーザーインタフェースを再設計
X	X	X	X																			DDRデバッグ：しきい値自動設定、R/W分離選択、Procotcol選択、マスクフィルタリング、トリガ・リダイレクトのUIを改善主にLPDDR4/4XとDDR5に対応（次回のリリースでさらに他のDDR規格にも対応予定）
X	X	X																				DDRデバッグ：DDR5 (8400 MT/s)およびLPDDR5 (8533 MT/s)に最大スピードを向上
修正																						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CANデコードで、アノテーションにRemote FRameが表示されないバグを修正
				X	X	X	X	X	X	X	X	X										10Base-T1S TDMEにおいて、特定の条件下でScopeソフトウェアがクラッシュするバグを修正
												X										ズーム適用時、シーケンスモードセグメントの表示を改善
					X	X	X															8チャンネルモデルにおいて、特定の計測パラメータがデフォルトで有効になっていないバグを修正
												X										フロントパネルボタンでスペクトル解析のセットアップが正しく開けない問題を修正
												X										OSリカバリー後のキャリブレーションデータベースの問題を修正
X	X	X	X																			DDRデバッグ：LPDDR4/4XおよびDDR5の多くのコマンドバス・デコードに関する修正（不正なデコード、配置、1サイクルActivate、CSVでのデータ保存、その他）
X	X	X	X																			DDRデバッグ：LabNotebookのフラッシュバック動作を修正 - マルチビューでのデコードテーブルの配置を修正
X	X	X	X	X	X	X		X														SDAIIIで、正しいCTLE伝達関数が表示されないことがあるバグを修正
X		X	X		X	X	X	X		X												SPECTRUM-PRO-2Rの"save all displayed"機能のバグを修正
X																						LabMaster 10ZIIにHDA125を接続した場合、本体が正常に動作しているにもかかわらず、"not suported"というエラーメッセージが表示されることがある問題を修正