

Teledyne LeCroy XStreamDSOInstaller Version 8.5.0.6 リリース・ノート

概要

新しい製品および機能											
機能拡張											
修正											
x	x	x	x	x		x	x				DDR Debug Toolkitのデコードテーブルをタッチして該当部分をズームする場合、間違ったスケールでズームされるバグを修正
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	イーサネットデコードにおいて、FLPバーストが検知出来ないバグを修正
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	いくつかのオシロスコープでTF-DSQが動作しなかった問題を解決
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CANとCAN FDデコードで、“link to trigger”機能がグレーアウトされていたバグを修正
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	リスケール演算で微調/粗調の切り換えが出来なかったバグを修正
					x						MDAモデルにおいて、Zoom+Gateの変更を行うと、スコープアプリケーションが終了してしまう挙動を修正
		x	x	x	x	x	x	x	x		SPMIデコードをアップデートし、正しいビットレートが自動検知されるようになりました
x	x	x	x								PAM4信号解析のISIプロット機能がより安定になりました
		x									WaveMaster/SDA/DDA 816Zi-Bおよび820Zi-BモデルでいくつかのOEコンバータが80GS/sインターリーブモードで動作しなかったバグを修正
x	x	x	x								ユーザーインタフェース上でLISB exportタブにアクセスできなかったバグを修正